



## SMART, DIGITAL MULTIMETER

SMART, DIGITALES MULTIMETER

SMART, DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SMART, DIGITÁLNÍ MULTIMETR

SMART, DIGITÁLNY MULTIMETER

MULTIMETRU DIGITAL SMART

MULTIMETRU DIGITAL

**25520**

**USER MANUAL**

**EN**

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**DE**

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

**HU**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**CZ**

**NÁVOD NA POUŽITIE**

**SK**


**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**PL**

**MANUAL DE UTILIZARE**

**RO**





Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google Play

## SMART, DIGITAL MULTIMETER - PEN DESIGN - WITH BLUETOOTH CONNECTIVITY

Smart multimeter with contactless voltage and resistance measurement function. The device communicates with your smartphone using the free mobile application. The software provides, for example, the ability to capture a photograph taken on a measurement, where the measured data is automatically subtitled, the GPS coordinates of the measurement, so it is not necessary to record it separately, but a LOG file can be created from the measurement history. The measurement values can be traced in a variety of forms on the mobile display.

- **Compact pen design**
- **Data Storage**
- **Automatic data transfer to Android and IOS**
- **Automatic shutdown**
- **Accessories: Instrument Cord, Battery (1 pcs, 2 x 1.5V LR44)**

## USER MANUAL

### Switch the device on and off

Push the switch **ON** to turn it on or **OFF** to turn it off.

### Measuring DC and AC voltage

Set the function selector switch to the „**V**” position. Press the **SELECT** button to select the **DC** or **AC** mode. Connect the tapers in parallel with the power source for the measurement time.

### Resistance, break and diode measurement

Set the function selector to „**Ω**”. Use the **SELECT** button to set the measurement type. For diode measurement, the instrument shows the opening voltage of the diode or “**OL**” in the closing direction. In the case of a break test, the display of the instrument reads the resistance value and gives a beeping sound if the conductor is not interrupted. For resistance measurements, wait for a few seconds for megaohm measurements until the measured value stabilizes on the display.

## **NON-CONTACT AND SINGLE PROBE TESTING (NCD / SPT)**

### **Phase Search:**

Tap the instrument tip to the monitor (**SPT**). If AC voltage is found, the display will show a high value (about 800), otherwise the value will remain low (about 0-40). It is also possible to check the presence of voltage (**NCD**) through an insulated wire, in this case AC voltage is approx. 6-8 is displayed.

- **Note: this measurement method depends heavily on the thickness and material of the insulation or housing. In all cases, the safe measurement is given by SPT mode.**

### **Ground checking (only for grounded devices):**

Tap the tip of the measuring device to the measured device (while it is switched off, eg. electric heater, washing machine, toast, microwave oven). The display shows a high value ("5-10") if the grounding is incorrect. You can do the same thing, for example. check the protective grounding of piping systems. In case of proper grounding, the displayed value is "**0**".

### **Data Storage**

During measurement, press the **HOLD** button so that the measured value remains on the display even after removing the measuring peaks. Press again to reset the measurement.

### **Automatic switch off**

The instrument automatically switches off after 5 minutes to preserve battery charge. Press **SELECT** repeatedly to switch on.

### **Relative measurement method**

During measurement, press the **REL** button to activate the relative measurement, the last measurement from there on is the starting point of the next measurement.

### **Smart mode, wireless Bluetooth connection**

The instrument is suitable for storing and displaying measurements on an external device. In any mode of the instrument, press and hold **REL** button. The **Tx** text on the display indicates the activation of the wireless Bluetooth connection.

An app for Android and iOS can be downloaded from Play Market and AppStore: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Display / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Manual / Auto resistance measurement</b>	20 MΩ
<b>Continuity testing (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Diode test</b>	✓
<b>Non contact AC search (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>SPT Test (Single Probe test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Data Storage</b>	✓
<b>Turn off automatically (after 5 mins)</b>	✓
<b>Low battery charge warning:</b>	✓
<b>ABP protection (Anti burn protection)</b>	✓
<b>„OL“ Out of measurement range signal</b>	✓
<b>Input impedance</b>	10 MΩ
<b>Battery powered</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Size</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Weight</b>	54 g

## AC

Range	Accuracy	Resolution
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

**DC**

<b>Range</b>	<b>Accuracy</b>	<b>Resolution</b>
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**Resistance**

<b>Range</b>	<b>Accuracy</b>	<b>Resolution</b>
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$		0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 2\% \pm 6$ digits	0,01 M $\Omega$

**Continuity**

<b>Range</b>	<b>Accuracy</b>	<b>Resolution</b>
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

**Diode**

<b>Range (test voltage)</b>	<b>Accuracy</b>	<b>Resolution</b>
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Non contact AC &gt; 25V (ACV)

SPT (Single Probe Test) &gt; 25 V (ACV)

## SMART, DIGITALES MULTIMETER – STIFT-ART – MIT BLUETOOTH-VERBINDUNG

Smart Multimeter mit berührungsloser Spannungs- und Widerstandsmessfunktion. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Smartphone über eine kostenlose Mobilapplikation. Die Software bietet zum Beispiel die Möglichkeit, eine Messung auf ein Foto aufzunehmen, wo die gemessenen Daten, die GPS-Koordinaten automatisch als Untertitel erscheinen, sodass es nicht erforderlich ist, diese separat zu notieren. Sie können sogar eine LOG-Datei aus der Messhistorie erstellen. Die Messwerte können auf dem Display in verschiedenen Formen nachverfolgt werden.

- **Stift-Art**
- **Datenspeicherung**
- **Automatische Datenübertragung auf Android- und IOS-Geräte**
- **Automatische Ausschaltung**
- **Zubehör: Gerätekabel, Batterie (1 x 2 x 1,5 V LR44)**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Ein- und Ausschaltung

Drehen Sie den Wahlschalter in die Position **ON** oder **OFF**, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

### DC- und AC-Spannungsmessung

Drehen Sie den Wahlschalter in die Position „**V⎓**“ Mit der **SELECT**-Taste wählen Sie den DC oder AC Betriebsmodus aus. Verbinden Sie die Messspitzen parallel mit der Spannungsquelle zwecks Messung.

### Widerstand-, Durchgang- und Diodenmessung

Drehen Sie den Wahlschalter in die Position „**Ω ⚡/•••**“ Mit der **SELECT**-Taste wählen Sie den Messungstyp aus. Beim Messen der Diode zeigt das Gerät die Durchlassspannung und in Sperrrichtung wird im Display „**OL**“ angezeigt. Bei einer Durchgangsmessung können Sie den Widerstandswert vom Display ablesen und der Durchgang wird mit einem Piepton signalisiert. Bei den MegaOhm-Widerständen warten Sie einige Sekunden, bis sich der Wert auf dem Display stabilisiert.

## **BERÜHRUNGSLOSER TEST UND TEST MIT EINER MESSSPITZE (NCD/SPT)**

### **Phasenmessung:**

Berühren Sie mit der Messspitze die zu messende Leitung (**SPT**). Bei Erkennung einer AC-Spannung zeigt das Display einen hohen Wert (ca. 800), andernfalls bleibt der Wert niedrig (ca. 0-40). Sie können das Vorhandensein einer Spannung (**NCD**) im Falle einer isolierten Leitung prüfen, bei Erkennung einer AC-Spannung wird ca. 6-8 angezeigt.

- **Hinweis: Diese Messmethode hängt stark von der Dicke und dem Material der Isolierung oder des Gehäuses ab. Sichere Messergebnisse bekommen Sie in allen Fällen im SPT-Betriebsmodus.**

### **Erdungsmessung (nur bei geerdeten Geräten):**

Berühren Sie mit der Messspitze die zu messenden Geräte (z. B. Elektroheizung, Waschmaschine, Toaster, Mikrowellenherd). Das Display zeigt einen hohen Wert („5 -10“), wenn die Erdung nicht ordnungsgemäß ist. Folgen Sie den gleichen Schritten, wenn Sie die Schutzerdung von Rohrleitungssystemen prüfen wollen. Bei ordnungsgemäßer Erdung ist der angezeigte Wert „0“.

### **Data-Hold-Funktion**

Beim Messen drücken Sie die **HOLD**-Taste, somit friert das Gerät das aktuelle Messergebnis ein, auch wenn die Messspitzen entfernt werden. Beim erneuten Betätigen wird der Wert gelöscht.

### **Automatische Ausschaltung**

Das Messgerät schaltet sich nach ca. 5 Minuten automatisch aus, um die Batterien zu schonen. Zur Einschaltung drücken Sie die **SELECT**-Taste.

### **Relativwertmessung**

Beim Messen drücken Sie die **REL**-Taste, dadurch wird die Relativwertmessung aktiviert, von nun an gilt der vorherige Wert als Ausgangspunkt.

### **SMART BETRIEBSMODUS, WIRELESS BLUETOOTH VERBINDUNG**

Das Messgerät kann die Messergebnisse auf ein externes Gerät abspeichern, bzw. die Werte anzeigen. Halten Sie die **REL**-Taste lange gedrückt in jeglichem Betriebsmodus. Auf dem Display wird die Überschrift **Tx** angezeigt, sobald die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist.

Sie können die Android und iOS-kompatibel Applikation von Play Market und AppStore herunterladen: „**MAXWELL MULTIMETERS**“

<b>True RMS - Effektivwertmessung</b>	✓
<b>Display / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Widerstandsmessung manuell / automatisch</b>	20 MΩ
<b>Durchgangsmessung (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Diodenprüfung</b>	✓
<b>Berührungsloser AC-Spannungsprüfer (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>SPT Test (Single Probe Test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Data-Hold-Funktion</b>	✓
<b>Automatische Ausschaltung (nach 5 Minuten)</b>	✓
<b>Akku-Warnung:</b>	✓
<b>ABP Schutz (Anti burn protection – Anti-Brandschutz)</b>	✓
<b>„OL“ Messbereichsüberschreitung</b>	✓
<b>Eingangsimpedanz</b>	10 MΩ
<b>Batteriebetrieben</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Größe</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Gewicht</b>	54 g

## AC

Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

## DC

Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

## Widerstand

Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$	$\pm 1,5\% \pm 5$ digits	0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 2\% \pm 6$ digits	0,01 M $\Omega$

## Kontinuität

Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

## Diode

Messbereich (Testspannung)	Genauigkeit	Auflösung
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Berührungslose AC > 25 V (ACV)

SPT (Single Probe Test) > 25 V (ACV)

## SMART, DIGITÁLIS MULTIMÉTER - TOLL KIVITEL - BLUETOOTH KAPCSOLATTAL

Smart multiméter, érintés nélküli feszültség és ellenállás mérő funkcióval. A készülék az ingyenesen biztosított mobil applikáció segítségével kommunikál okostelefonnal. A szoftver lehetőséget biztosít például méréskor fénykép készítésére, amelyre automatikusan feliratozásra kerül a mért adat, a mérés GPS koordinátái, így nem szükséges azt külön feljegyezni, de készíthető LOG fájl is a mérési előzményekről. A mérési értékek többféle formában nyomon követhetőek a mobilkészülék kijelzőjén is.

- **Kompakt toll kivitel**
- **Adattartás**
- **Automatikus adattovábbítás Android és IOS eszközre**
- **Automata kikapcsolás**
- **Tartozékok: műszerzsínór, elem (1 x 2 x 1,5V LR44)**

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### A műszer be- és kikapcsolása

Tolja el a kapcsolót ON állásba a bekapcsoláshoz vagy OFF állásba a kikapcsoláshoz.

#### DC és AC feszültség mérése

Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a „” pozícióba. A SELECT gombbal válassza ki a DC vagy AC üzemmódot. Csatlakoztassa a tapogatókat párhuzamosan a feszültségforrással a mérés idejére.

#### Ellenállás-, szakadás- és diódamérés

Állítsa funkcióválasztó kapcsolót a „” üzemmódba. A SELECT gombbal állítsa be a mérési típust. Dióda mérésnél a műszer a dióda nyitó irányú feszültségét mutatja vagy záró irányban az „OL” felirat látható. Szakadás vizsgálatnál a műszer kijelzőjéről leolvasható az ellenállás érték valamint sípoló hangot ad ha nem szakadt a mérendő vezető. Ellenállás mérésnél megaohm nagyságrendű mérések esetén várjon pár másodperct míg a mért érték stabilizálódik a kijelzőn.

## **ÉRINTKEZÉS NÉLKÜLI- ÉS EGY MÉRÖCSÚCSOS TESZTELÉS (NCD/SPT)**

### **Fáziskeresés:**

Érintse a műszer mérőcsúcsát az ellenőrizendő vezetőhöz (**SPT**). AC feszültség találat esetén a kijelzőn magas érték lesz látható (kb. 800), ellenkező esetben az érték kicsi marad (kb. 0-40). Szigetelt vezetéken keresztül is ellenőrizhető a feszültség jelenléte (**NCD**), ebben az esetben AC feszültség érzékelésekor kb. 6-8 olvasható a kijelzőn.

- Megjegyzés: ez a mérési mód erősen függ a szigetelés vagy készülékház vastagságától, anyagától. A biztos mérést minden esetben az SPT üzemmód ad.**

### **Földelés ellenőrzése (csak földelt eszközökönél):**

Érintse a mérőcsúcsot a mérendő készülékhez (úgy hogy az közben ki van kapcsolva, pl.: elektromos melegítő, mosógép, pirító, mikrohullámú sütő)

### **A kijelző magas értéket mutat („5-10” ) ha nem megfelelő a földelés.**

Ugyanilyen módon járhat el, pl. csőrendszer védőföldelésének ellenőrzésénél. Megfelelő földelés esetén a kijelzett érték „0”.

### **Adattartás**

Mérés közben nyomja meg a **HOLD** gombot, így a mérőcsúcsok eltávolítása után is megmarad a mért érték a kijelzőn. Újra megnyomva nullázódik a mérés.

### **Automata kikapcsolás**

A műszer az elem kímélése miatt automatikusan kikapcsol kb. 5 perc után. Az ismételt bekapsoláshoz nyomja meg a **SELECT** gombot.

### **Relatív mérésmód**

Mérés közben nyomja meg a **REL** gombot, ezzel aktiválja a relatív mérést, a műszernek innentől az előző mérés a kiinduló pont.

## **SMART ÜZEMMÓD, VEZETÉK NÉLKÜLI BLUETOOTH KAPCSOLAT**

A műszer alkalmas a mérések tárolására, kijelzésére egy külső eszközön. A műszer bármelyik üzemmódjában nyomja meg hosszan a **REL** gombot. A kijelzőn megjelenő Tx felirat jelzi a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat aktiválását.

Android és iOS rendszerekhez készült alkalmazás letölthető a Play Market-ből  
és AppStore-ból: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Kijelző / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Manual / Auto ellenállásmérés</b>	20 MΩ
<b>Folytonosság vizsgálat (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Dióda vizsgálat</b>	✓
<b>Érintés nélküli AC keresés (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>SPT Teszt (Single Probe test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Adattartás</b>	✓
<b>Automatikus kikapcsolás (5 perc után)</b>	✓
<b>Alacsony tápellátás figyelmeztetés:</b>	✓
<b>ABP védelem (Anti burn protection)</b>	✓
<b>„OL” mérési tartományon kívüli jelzés</b>	✓
<b>Bemeneti impedancia</b>	10 MΩ
<b>Elemes működés</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Méret</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Súly</b>	54 g

## AC

Tartomány	Pontosság	Felbontás
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

## DC

Tartomány	Pontosság	Felbontás
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

## Ellenállás

Tartomány	Pontosság	Felbontás
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$		0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$		0,01 M $\Omega$

## Folytonosság

Tartomány	Pontosság	Felbontás
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

## Dióda

Tartomány (teszt feszültség)	Pontosság	Felbontás
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Érintésnélküli AC > 25 V (ACV)

SPT (Single Probe Test) > 25 V (ACV)

## SMART, DIGITÁLNÍ MULTIMETR - PĚROVÉ PROVEDENÍ - BLUETOOTH SPOJENÍ

Smart multimetr s funkcí bezkontaktního měření napětí a odporu. Prístroj komunikuje se smartphonem pomocí bezplatné mobilní aplikácie. Pomocou softwaru můžete během měření udělat fotografií ke které se automaticky přiřadí měřená hodnota, GPS souřadnice měření, takže nebudeš muset nic spoznámkovat. Môžete vytvořit soubor LOG z historie merání. Hodnoty měření lze sledovat v různých formách na displeji telefonu.

- Kompaktní pěrové provedení
- Uložení údajů
- Automatický přenos dat na zařízení Android a iOS
- Automatické vypnutí
- Příslušenství: šňůry, baterie (1 x 2 x 1,5V LR44)

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Zapnutí / vypnutí přístroje

Pro zapnutí zařízení posuňte tlačítko do polohy **ON**, pro vypnutí do polohy **OFF**.

#### Měření DC a AC napětí

Přepínač funkcí nastavte na pozici „**V⎓**“ Pomocí tlačítka **SELECT** zvolte režim DC nebo AC. Připojte měřící hrotu souběžně se zdrojem napětí po dobu měření.

#### Měření odporu, test diod, test kontinuity

Přepínač funkcí nastavte na pozici „**→/•**“ Pomocí tlačítka **SELECT** nastavte typ měření. Při testu diod přístroj zobrazuje otevírací napětí diody nebo ve směru zavírání nápis „**OL**“. Při testu kontinuity můžete z displeje zařízení odečíst hodnotu odporu a uslyšíte pípání pokud měření obvod není přerušen. Při měření odporu o velikosti megaohmu počkejte několik sekund, dokud se měřená hodnota stabilizuje na displeji.

## **BEZKONTAKTNÍ TESTOVÁNÍ NEBO TESTOVÁNÍ S JEDNÍM MĚŘICÍM HROTEM (NCD/SPT)**

### **Vyhledávání fáze:**

Přiložte měřicí hrot přístroje k vodiči, který chete zkontolovat (**SPT**). V případě zpozorování AC napětí se na displeji zobrazí vysoká hodnota (asi 800), v opačném případě zůstane hodnota nízká (asi 0-40). Napětí se dá kontrolovat i na izolovaném vodiči (**NCD**). V tomto případě se během detekce AC napětí na displeji zobrazí 6-8.

- **Poznámka: Toto měření ve velkém závisí na tloušťce izolace, tělo nebo materiálu. Přesné měření dostanete v režimu SPT.**

### **Kontrola uzemnění (pouze u zařízení s uzemněním):**

Přiložte měřicí hrot k zařízení (tak aby zařízení bylo vypnuto, např: elektrický ohříváč, pračka, mikrovlnná trouba).

### **Na displeji se zobrazí vysoká hodnota ("5 - 10") pokud uzemnění není vhodné.**

Stejným způsobem můžete postupovat i například při kontrole ochranného uzemnění potrubí. V případě vyhovujícího uzemnění se na displeji zobrazi hodnota "0".

### **Uloženie údajov**

Počas merania stlačte tlačidlo **HOLD**, po odobraní meracích hrotov zostane na displeji nameraná hodnota. Po opäťovnom stlačení tlačidla sa hodnota vynuluje.

### **Automatické vypnutí**

Pro šetrnosť baterie sa zařízení automaticky vypne po 5 minutách. Pro opäťovné zapnutí stisknite tlačítko **SELECT**.

### **Metoda relativního měření**

Během měření stiskněte tlačítko **REL**, takto aktivujete relativně meranie. Pre zařízení bude výchozím bodem predchozí měření

### **Smart režim, bezdrôtové Bluetooth spojenie**

Zariadenie je schopné uložiť merané hodnoty a zobraziť ich na externom zariadení. V ktoromkoľvek režime zariadenia dlho stlačte tlačidlo **REL**. V prípade aktivácie Bluetooth spojenia sa na displeji zobrazí nápis **Tx**.

Aplikáciu pre systémy Android a iOS si môžete stiahnuť z Play Marketu alebo AppStore-u . Aplikáciu nájdete pod názvom: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Displej / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Manual / Auto měření odporu</b>	20 MΩ
<b>Test kontinuity (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Test diod</b>	✓
<b>Bezkontaktní vyhledávání AC (&gt; 50 V AC)</b>	✓
<b>SPT Test (Single Probe test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Uloženie dat</b>	✓
<b>Automatické vypnutí (po 5 minutách)</b>	✓
<b>Upozornenie na nízky zdroj energie:</b>	✓
<b>ABP ochrana (Anti burn protection)</b>	✓
<b>„OL“ signalizácia měření mimo rozsah</b>	✓
<b>Vstupní impedance</b>	10 MΩ
<b>Baterie</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Rozměr</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Hmotnost</b>	54 g

## AC

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

**DC**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť'</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**Odpor**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť'</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$	$\pm 1,5\% \pm 5$ digits	0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 2\% \pm 6$ digits	0,01 M $\Omega$

**Kontinuita**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť'</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

**Dioda**

<b>Merací rozsah (test napětí)</b>	<b>Presnosť'</b>	<b>Rozlíšenie</b>
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Bezkontaktní AC&gt; 25V (ACV)

SPT (Single Probe Test)&gt; 25 V (ACV)

## SMART, DIGITÁLNY MULTIMETER

### - PEROVÉ VYHOTOVENIE - BLUETOOTH SPOJENIE

Smart multimeter s funkciou bezkontaktného merania napäťia a odporu. Prístroj komunikuje so smartfónom pomocou bezplatnej mobilnej aplikácie. Pomocou softvéru môžete počas merania spraviť fotografiu ku ktorej sa automaticky priradí meraná hodnota, GPS súradnice merania, takže nebudeť musieť nič spoznámkovať. Môžete vytvoriť súbor LOG z histórie meraní. Hodnoty merania je možné sledovať v rôznych formách na displeji telefónu.

- Kompaktné perové vyhotovenie
- Uloženie údajov
- Automatický prenos údajov na zariadenia Android a iOS
- Automatické vypnutie
- Príslušenstvo: šnúry, batéria (1 x 2 x 1,5V LR44)

## NÁVOD NA POUŽITIE

### Zapnutie / vypnutie prístroja

Pre zapnutie zariadenia posuňte tlačidlo do polohy **ON**, pre vypnutie do polohy **OFF**.

### Meranie DC a AC napäťia

Prepínač funkcií nastavte na pozíciu „**V⎓**“ Pomocou tlačidla **SELECT** zvolte režim DC alebo AC. Pripojte meracie hroty súbežne so zdrojom napäťia po dobu merania.

### Meranie odporu, test diód, test kontinuity

Prepínač funkcií nastavte na pozíciu „**→/•||**“ Pomocou tlačidla **SELECT** nastavte typ merania. Pri teste diód prístroj zobrazuje otváracie napätie diódy alebo v smere zatvárania nápis „**OL**“ . Pri teste kontinuity môžete z displeja zariadenia odčítať hodnotu odporu a budete počuť pípanie ak meraní obvod nie je prerušený. Pri meraní odporu o veľkosti megaohmu počkajte niekolko sekúnd, pokým sa meraná hodnota stabilizuje na displeji.

## **BEZKONTAKTNÉ TESTOVANIE ALEBO TESTOVANIE S JEDNÝM MERACÍM HROTEM (NCD/SPT)**

### **Vyhľadávanie fázy:**

Priložte merací hrot prístroja k vodiču , ktorý chete skontrolovať (**SPT**). V prípade spozorovania AC napäťia sa na displeji zobrazí vysoká hodnota (asi 800), v opačnom prípade ostane hodnota nízka (asi 0-40). Napätie sa dá kontrolovať aj na izolovanom vodiči (**NCD**). V tomto prípade sa počas detekcie AC napäťia na displeji zobrazí 6-8.

- **Poznámka: Toto meranie vo veľkom závisí od hrúbky izolácie , telo alebo materiálu. Presné merania dostanete v režime SPT.**

### **Kontrola uzemnenia (len pri zariadeniach s uzemnením):**

Priložte merací hrot k zariadeniu (tak aby zariadenie bolo vypnúté, napr: elektrický ohrievač, práčka, mikrovlnná rúra).

### **Na displeji sa zobrazí vysoká hodnota („5 – 10“) ak uzemnenie nie je vhodné.**

Rovnakým spôsobom môžete postupovať aj napríklad pri kontrole ochranného uzemnenia potrubí. V prípade vyhovujúceho uzemnenia sa na displeji zobrazi hodnota „0“.

### **Uloženie údajov**

Počas merania stlačte tlačidlo **HOLD**, po odobraní meracích hrotov zostane na displeji nameraná hodnota. Po opäťovnom stlačení tlačidla sa hodnota vynuluje.

### **Automatické vypnutie**

Pre šetrnosť batérie sa zariadenie automaticky vypne po 5 minútach. Pre opäťovné zapnutie stlačte tlačidlo **SELECT**.

### **Metoda relatívneho merania**

Počas merania stlačte tlačidlo **REL**, takto aktivujete relativne meranie. Pre zariadenie bude východiskovým bodom predchádzajúce meranie.

### **Smart režim, bezdrôtové Bluetooth spojenie**

Zariadenie je schopné uložiť merané hodnoty a zobraziť ich na externom zariadení. V ktoromkoľvek režime zariadenia dlho stlačte tlačidlo **REL**. V prípade aktivácie Bluetooth spojenia sa na displeji zobrazí nápis **Tx**.

Aplikáciu pre systémy Android a iOS si môžete stiahnuť z Play Marketu alebo AppStore-u . Aplikáciu nájdete pod názvom: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Displej / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Manual / Auto meranie odporu</b>	20 MΩ
<b>Test kontinuity (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Test diód</b>	✓
<b>Bezkontaktné vyhľadávanie AC (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>SPT Test (Single Probe test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Uloženie dát</b>	✓
<b>Automatické vypnutie (po 5 minútach)</b>	✓
<b>Upozornenie na nízky zdroj energie:</b>	✓
<b>ABP ochrana (Anti burn protection)</b>	✓
<b>„OL“ signalizácia merania mimo rozsahu</b>	✓
<b>Vstupná impedancia</b>	10 MΩ
<b>Batéria</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Rozmer</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Hmotnosť</b>	54 g

## AC

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť</b>	<b>Rozlíšenie</b>
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

**DC**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**Odpór**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$		0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 2\% \pm 6$ digits	0,01 M $\Omega$

**Kontinuita**

<b>Merací rozsah</b>	<b>Presnosť</b>	<b>Rozlíšenie</b>
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

**Dióda**

<b>Merací rozsah (test napäťia)</b>	<b>Presnosť</b>	<b>Rozlíšenie</b>
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Bezkontaktné AC &gt; 25 V (ACV)

SPT (Single Probe Test) &gt; 25 V (ACV)

## INTELIGENTNY MULTIMETR CYFROWY – W KSZTAŁCIE PIÓRA – POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Inteligentny multymetr z bezdotykową funkcją pomiaru napięcia i rezystencji. Przy pomocy bezpłatnej aplikacji mobilnej urządzenie komunikuje się ze smartfonem. Oprogramowanie zapewnia na przykład możliwość dokonywania zdjęć podczas pomiaru. Zdjęcie automatycznie zostaje opatrzone napisami, zawierającymi dane pomiarowe i współrzędne GPS, których nie trzeba osobno rejestrować; istnieje również możliwość zapisania zdarzeń pomiarowych w postaci pliku LOG. Wartości pomiarowe można też śledzić w różnej formie na wyświetlaczu smartfona.

- **Kompaktowy kształt pióra**
- **Przechowywanie danych**
- **Automatyczny transfer danych na sprzęt Android i iOS**
- **Automatyczne wyłączanie**
- **Na wyposażeniu: przewód pomiarowy, bateria (1 x 2 x 1,5V LR44)**

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Włączanie/wyłączanie urządzenia

Ażeby włączyć urządzenie, przesuń przełącznik do pozycji **ON**, a w celu wyłączania: do pozycji **OFF**.

#### Pomiar napięcia DC i AC

Ustaw przełącznik wybierania funkcji w pozycji “**V⎓**”. Przyciskiem **SELECT** wybierz tryb DC lub AC. Na czas pomiaru podłącz przewody pomiarowe równolegle do badanego źródła napięcia.

#### Pomiar rezystancji, kontrola ciągłości obwodu, badanie diod

Ustaw przełącznik wybierania funkcji w pozycji “**–►/•||**”. Wybierz rodzaj pomiaru przyciskiem **SELECT**. Podczas badania diody urządzenie wskazuje napięcie otwierające lub w kierunku zamkającego widoczny jest napis “**OL**”. Podczas kontroli ciągłości obwodu, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się wartość rezystencji, a jeśli badany obwód jest ciągły, urządzenie wydaje jednostajny, wysoki dźwięk. Podczas pomiaru rezystancji w przypadku pomiarów w skali megaohm zaczekaj parę sekund, aż wartość pomiaru ustabilizuje się na wyświetlaczu.

## **TESTOWANIE BEZDOTYKOWE I CZUBKIEM MIERNIKA (NCD/SPT)**

### **Wykrywanie fazy:**

Dotknij czubkiem miernika badany przewód (**SPT**). W przypadku wykrycia napięcia AC, na wyświetlaczu widoczna będzie duża wartość (ok. 800), w przeciwnym razie wartość pozostanie mała (ok. 0-40). Wykrywanie napięcia jest również możliwe również w przewodach izolowanych (**NCD**), w tym przypadku wykrycie napięcia AC sygnalizuje na wyświetlaczu wartość ok. 6-8.

- Uwaga: ten sposób pomiaru w dużej mierze zależny jest od materiału i grubości izolacji lub obudowy. Pewność pomiaru w każdym przypadku zapewnia funkcja SPT.**

### **Kontrola uziemienia (wyłącznie w przypadku przyrządów uziemionych):**

Dotknij czubkiem miernika badany przyrząd (wyłączony na czas pomiaru, np. grzejnik elektryczny, pralka, opiekacz, kuchenka mikrofalowa).

### **Jeśli uziemienie jest nieprawidłowe, wyświetlacz pokazuje wysoką wartość („5-10”).**

W ten sam sposób możesz przeprowadzić kontrolę np. uziomu rurowego. W przypadku prawidłowego uziemienia wyświetlona wartość wynosi „0”.

### **Zachowanie danych**

Podczas dokonywania pomiaru naciśnij przycisk **HOLD**, który umożliwia "zamrożenie" aktualnego odczytu na wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie tego przycisku dezaktywuje tę funkcję.

### **Automatyczne wyłączanie zasilania**

Funkcja automatycznego wyłączania zasilania uaktywnia się po ok. 5 minutach bezczynności miernika. Funkcja ma na celu oszczędzanie baterii zasilającej. Uaktywnienie miernika następuje po naciśnięciu przycisku **SELECT**.

### **Pomiar różnicowy**

Podczas dokonywania pomiaru naciśnij przycisk **REL**, co spowoduje aktywację trybu pomiaru różnicowego. W tym przypadku punktem odniesienia kolejnych pomiarów będzie poprzedni pomiar.

## **TRYB SMART, POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH**

Miernik przystosowany jest do zapisania i wyświetlania danych pomiarów na sprzęcie zewnętrznym. W jakimkolwiek trybie miernika naciśnij i przytrzymaj naciśnięty przycisk **REL**. Pojawiający się na wyświetlaczu napis **Tx** sygnalizuje aktywowanie połączenia bezprzewodowego Bluetooth.

Aplikację do systemów Android i iOS można ściągnąć z Play Market i AppStore: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Wyświetlacz / Cyfry</b>	2000 / 3 ½
<b>ACV / DCV (300 V)</b>	✓
<b>Pomiar rezystancji ręczny / automatyczny</b>	20 MΩ
<b>Test ciągłości (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Test diody</b>	✓
<b>Bezdotykowy detektor napięcia AC (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>SPT (Single Probe test: &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>„Zamrożenie” aktualnego odczytu</b>	✓
<b>Automatyczne włączanie (po 5 min.)</b>	✓
<b>Ostrzeżenie o niskim poziomie zasilania:</b>	✓
<b>Ochrona (Anti burn protection)</b>	✓
<b>„OL” wskaźnik pomiaru poza zakresem pomiarowym</b>	✓
<b>Impedancja wejściowa</b>	10 MΩ
<b>Praca na baterie</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Wymiary</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Masa</b>	54 g

## AC

Limit pomiarowy	Dokładność	Rozdzielcość
2 V	± 1,0% ± 5 digits	0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**DC**

<b>Limit pomiarowy</b>	<b>Dokładność</b>	<b>Rozdzielcość</b>
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**Odporność**

<b>Limit pomiarowy</b>	<b>Dokładność</b>	<b>Rozdzielcość</b>
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$		0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 2\% \pm 6$ digits	0,01 M $\Omega$

**Ciągłość**

<b>Limit pomiarowy</b>	<b>Dokładność</b>	<b>Rozdzielcość</b>
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

**Dioda**

<b>Limit pomiarowy (napięcie testowe)</b>	<b>Dokładność</b>	<b>Rozdzielcość</b>
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

Bezdotykowy AC > 25 V (ACV)  
 SPT (Single Probe Test) > 25 V (ACV)

## MULTIMETRU DIGITAL SMART

### CU CONEXIUNE BLUETOOTH

Multimetru SMART cu posibilitate de măsurare fără contact direct și cu măsurare de rezistență. Aparatul comunică cu telefonul mobil printr-o aplicație pusă la dispoziție gratuit. Software-ul oferă posibilitatea ca în cazul efectuării fotografiilor, datele măsurării și coordonatele GPS să fie inscripționate pe imagine, fără a fi nevoie de a întocmi notițe cu măsurătorile respective - dar tot așa se pot întocmi și fișiere LOG, cu istoricul măsurătorilor. Rezultatele măsurătorilor pot fi urmărite sub mai multe forme și pe afișajul telefonului.

- Execuție compactă, model PEN
- Menținerea datelor (HOLD)
- Transmiterea automată a datelor pe dispozitive iOS și Android
- Decuplare automată
- Accesorii: cablu de măsurare, baterie (1 x 2 x 1,5V LR44)

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

#### Pornire și oprire aparatului

Mutați tastă în poziția **ON** pentru cuplarea și **OFF** pt. oprirea aparatului.

#### Măsurarea tensiunii CC și CA

Setați selectorul de funcții în poziția „**V⎓**” Cu butonul **SELECT** selectați modul CC sau CA. Conectați cablurile de măsurare în paralel cu sursa de tensiune.

#### Măsurarea rezistenței, a continuității și test-diodă

Setați selectorul de funcții în poziția „**→/•**” Cu butonul **SELECT** setați tipul măsurării. La testarea diodelor, în sens direct se va indica tensiunea de deschidere a diodei, iar în sens revers, va apărea mesajul „**OL**” pe afișaj. La testarea continuității, pe afișaj se citește valoarea reală a rezistenței circuitului, iar în caz de continuitate a circuitului, aparatul va emite și semnal sonor. La măsurarea rezistențelor foarte mari (de ordinul Mega Ohmilor) așteptați câteva secunde până la stabilizarea valorii.

## **TESTAREA FĂRĂ CONTACT DIRECT, SAU CU O SINGURĂ SONDĂ DE MĂSURARE (NCD/SPT)**

### **Căutarea fazei:**

Atingeți vârful sondei de testare la conductorul de testat (**SPT**). În cazul prezenței CA, valoare de pe afișaj va fi mare (cca. 800), în caz contrar valoarea va rămâne scăzută (cca. 0-40). Se poate detecta prezența tensiunii și prin izolația conductorului (**NCD**), în acest caz, în cazul prezenței CA, va apărea valoarea de cca. 6-8 pe afișaj.

- NOTĂ: Acest mod de detectare depinde accentuat de grosimea izolației și de materialul acesteia. Cea mai sigură măsurare este oferită de modul SPT (cu o singură sondă fizică).**

### **Verificarea legăturii la pământ (pt. aparatelor prevăzute cu pământare):**

Atingeți vârful de măsurare la corpul aparatului (în starea decuplată a acestuia: ex. radiator electric, mașină de spălat, toaster, cuptor cu microunde, etc.)

### **În cazul pământării necorespunzătoare, aparatul va indica valoare ridicată („5-10”)**

Tot așa puteți proceda la verificarea pământării sistemelor de conducte. În cazul unei pământări corespunzătoare, valoarea indicată va fi „0”.

### **Menținerea datelor pe afișaj (HOLD)**

În timpul măsurării apăsați butonul **HOLD**, valoarea fiind păstrată pe afișaj și după îndepărțarea sondelor de măsurare din circuit. La apăsarea repetată, aparatul revine în poziția „0”.

### **Decuplarea automată**

În vederea menajării bateriei, aparatul se decouplează automat după cca. 5 min. de inactivitate. Pt. repornire apăsați butonul **SELECT**.

### **Modul de măsurare relativ**

În timpul măsurării apăsați butonul **REL**, activând astfel măsurarea relativă, valoarea din momentul apăsării fiind valoarea de referință pt. aparat.

### **Modul SMART, conexiunea fără fir Bluetooth**

Aparatul este capabil de a afișa și stoca datele măsurătorilor și pe un dispozitiv extern. Din orice mod de lucru, apăsați lung butonul **REL**. Mesajul **Tx** pe afișaj indică activarea funcției fără fir Bluetooth.

Aplicația este accesibilă pt. sistemele Android și iOS din PlayMarket, respectiv din AppStore: „**MAXWELL MULTIMETERS**”

<b>True RMS</b>	✓
<b>Afișaj / Digit</b>	2000 / 3 ½
<b>V CA / V CC (300 V)</b>	✓
<b>Rezistență Manual / Auto</b>	20 MΩ
<b>Continuitate (&lt;50 Ω)</b>	✓
<b>Test diodă</b>	✓
<b>Căutare CA fără contact direct (&gt;50 V AC)</b>	✓
<b>Test SPT (Single Probe test): &gt;25 V AC)</b>	✓
<b>Menținere date (HOLD)</b>	✓
<b>Decuplare automat (5 după 5 min)</b>	✓
<b>Avertizare baterie epuizată:</b>	✓
<b>Protecție ABP (Anti Burn Protection)</b>	✓
<b>„OL” Depășire domeniu de măsurare</b>	✓
<b>Impedanța de intrare</b>	10 MΩ
<b>Funcționare de la baterie</b>	2 x 1,5 V (L1154 / LR44 / AG13)
<b>Dimensiuni</b>	161 x 24 x 24 mm
<b>Masa</b>	54 g

## AC

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V	± 1,0% ± 5 digits	0,1 V
300 V		1 V

**DC**

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 mV	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,001 mV
2 V		0,001 V
20 V		0,01 V
200 V		0,1 V
300 V		1 V

**Rezistență**

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 5$ digits	0,1 $\Omega$
2 K $\Omega$		0,001 K $\Omega$
20 K $\Omega$		0,01 K $\Omega$
200 K $\Omega$		0,1 K $\Omega$
2 M $\Omega$		0,1 M $\Omega$
20 M $\Omega$	$\pm 1,5\% \pm 5$ digits	0,01 M $\Omega$
	$\pm 2\% \pm 6$ digits	

**Continuitate**

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% \pm 6$ digits

**Diodă**

Domeniu de măsurare (tensiunea de testare)	Precizie	Rezoluție
2 V	$\pm 10\% \pm 6$ digits	0,001 V

CA Fără contact direct &gt; 25 V (ACV)

SPT (Single Probe Test) &gt; 25 V (ACV)



